



Circolare Tecnica n. 07/2013

Data 20/09/2013

Prodotto:	AP16
Oggetto:	Nuovo Firmware

Con la presente Vi informiamo che è disponibile la nuova release del Firmware 2.4 per la centrale della linea Platinum AP16

Note sulla revisione

- Corretta anomalia riscontrata dopo la ricezione di una sequenza di allarmi provenienti dai trasmettitori per contatti **APC**; il problema nasce a centrale disinserita e **solo** dopo aver ricevuto **in sequenza** un allarme dall'ingresso per contatti magnetici (morsetto n°3) seguito da un allarme dell'ingresso per inerziali (morsetto n°2) dallo stesso dispositivo. Tutte le altre sequenze di attivazione dei tre ingressi disponibili non presentano questa anomalia.
- Corretta anomalia riscontrata sulla visualizzazione del numero massimo di zone quando ci si trova nel menù "**Memorizza zone**": in fase di memorizzazione a volte appare anche la zona **n°19** (che in effetti non esiste).